

112

UFFICIO MISSIONI

A
16

ISTRUZIONE

ntese.

SULLE

GRANATE A MANO Tipo C (Carbone)

talpo.it

CARICAMENTO. — La granata viene dalla ditta costruttrice somministrata munita del suo congegno d'accensione, meno la carica e la cassula.

Le operazioni normali per il caricamento sono :

1. - Riempire il cilindro con l'esplosivo fino all'orlo e senza comprimerlo ;
2. - Applicare la cassula al fulminato di mercurio (possibilmente del N. 7), fissandola con pinza strettoia ;
3. - Fissare all'avvitatura del cilindro qualche filo di canapa simeruto di minio per rendere ermetica la chiusura del coperchio ;
4. - Con punteruolo di legno fare nel centro dell'esplosivo, contenuto nel cilindro della granata, il vano per l'alloggiamento della cassula portata dal coperchio ;
5. - Avvitare bene le due parti della granata e assicurarsi che la copiglia di sicurezza sia a posto ;
6. - Fissare con leggera legatura di filo di cotone la fettuccia alla granata o al manico presso alla pallottola di legno.

Così preparata, la granata è pronta per l'accensione e pel lancio.


AVVERTENZA

Se la granata deve essere conservata per molto tempo è opportuno introdurre nel cilindro un cartoccio di carta sottile nel quale si mette l'esplosivo, e spalmare leggermente con paraffina liquida il disco di cartone e la miccia tra il disco e la cassula.

Prospetto (Fig.1^a)

Sezione (Fig.2^a)

Particolare del congegno di accensione



Scala 1:2

manico

coperchio

Sezione A.B.

miccia

Calpoit


La... ..

Vite



Copiglia e anello di presa

Pianta



foro per vite

miccia adagiata nel suo alloggiamento

grandezza naturale

talpo.it